



Kuubik projekt

Kuubik Projekt OÜ
Reg. nr. 11441434
Litsentsi nr. EEP001276
E 390/2009-P
Riia 185A, 51014 Tartu



Töö nr.: 1229

Objekt: **Tilsi mõisa peahoone konserveerimise ehitusprojekt (katusekatte vahetus)**

mälestise registri nr. 23737

Aadress: Tilsi küla, Laheda vald, Põlva maakond



M. Leelaru -

Staadium: Põhiprojekt

Tellija: Laheda Vallavalitsus

Töö koostaja: Margus Saarne, tel. 56 487 609

Vast. spetsialist: Preet Russak, tel. 52 29 046

Tartu, 2012

Sisukord

1. PROJEKTI KOOSSEIS.....	3
1.1. ÜLDOSA.....	4
Eeskirjad ja määrused.....	5
Ehitustööde kvaliteet.....	5
Ehitustööde tegemine.....	5
Ehitusmaterjalid ja tooted.....	5
Proovid ja näited.....	5
Projektlahenduste muutmine.....	5
Kaetud tööde aktid.....	5
2. ARHITEKTUURNE OSA.....	6
2.1. OBJEKTI KIRJELDUS, OLEMASOLEV OLUKORD.....	6
2.2. TÖÖDE TEOSTUS.....	6
2.3. LAMMUTUS- JA EHITUSTÖÖD, JÄÄTMEKÄITLUS.....	7
2.4. PROJEKTEERITUD LAHENDUS.....	8
3. KONSTRUKTIIVNE OSA.....	9
3.1. KOORMUSED.....	9
3.2. TEHNILISED ANDMED.....	9
4. KRUNT.....	9
4.1. TEED, PLATSID, PARKIMINE.....	9
4.2. PIIRDDED, VÄRVAD.....	9
4.3. OBJEKТИD, PRÜGIKONTEINERID.....	9
4.4. HALJASTUS.....	9
4.5. VERTIKAALPLANEERING.....	9
5. ERIOSAD.....	10
6. KAITSE TULEOHU EEST.....	10

1. PROJEKTI KOOSSEIS

A. Lähtedokumendid, koostamise alus

1. Tellija lähteülesanne
2. Tilsi mõisa peahoone ja puukuuri Muinsuskaitse eritingimused hoonete konserveerimiseks ja restaureerimiseks, koostaja Mart Sillivask, Tartu, oktoober 2009.

B. Seletuskiri

C. Joonised

JRK	JOONISE NIMETUS	TÄHIS	MÕÖTKAVA
1.	Situatsiooniskeem	ASP-01	1:1000
2.	Pööningu plaan	AE-01	1:150
3.	Katuse plaan	AE-02	1:150
4.	Lõige 1-1 (hoone põhikehend)	AE-03	1:50
5.	Lõige 2-2 (hoone külgliividad)	AE-04	1:50
6.	Lõige 3-3, veranda-eeskoja räästa- ja harjasõlm	AE-05	1:50 / 1:5
7.	Sõlm 1 (hoone põhikehandi räästasõlm)	AE-06	1:5
8.	Sõlm 2 (harjasõlm)	AE-07	1:5
9.	Sõlm 3 (hoone külgliibade räästasõlm)	AE-08	1:5
10.	Sõlm 4 (katusepleki ülespööre korstnale)	AE-09	1:10
11.	Vihmaveetorude sepiskonsool	AE-10	1:2
12.	Korstnapitsi katteplekk	AE-11	1:10
13.	Katuse otsaviillu sõlm	AE-12	1:5
14.	Katuse neel	AE-13	1:5
15.	Vööde/pärlinite ja sarikate protesisid	AE-14	1:5
16.	Vaated: esi- ja tagafassaad	AE-15	1:150
17.	Sõlm 5 (astmikfrontoon)	AE-16	1:5

LISA 1 – Fotod olemasolevast olukorrast

LISA 2 – Väljavõte muinsuskaitse eritingimustest (loetelu)

LISA 3 – Ajaloolised vaated astmikfrontoonidele

SELETUSKIRI

1.1. ÜLDOSA

1.1.1. OBJEKT

Tilsi mõisa peahoone, Tilsi küla, Laheda vald, Põlva maakond

1.1.2. TELLIJA

Laheda Vallavalitsus

1.1.3. PROJEKTEERIJAD

Kuubik Projekt OÜ

EEP001276

Margus Saarne

tel: 56 487 609

e-mail: margus@kuubikprojekt.ee

Preet Russak

tel: 52 29 046

e-mail: preet@kuubikprojekt.ee

Käesolev projekt on koostatud Laheda Vallavalitsuse tellimusel ja käitleb Tilsi mõisa peahoone konserveerimiseks katusekatte vahetust, et peatada hoone lagunemine ning säilitada hoone sellisena, nagu ta käesolevaks hetkeks on säilinud. Konserveeritav hoone asub Tilsi mõisa kinnistul katastritunnusega 38501:003:0087. Hoone ei ole kantud Ehitisregistrisse.

Projekti koostamisel on lähtutud Eesti ehitusalal käsitlevate seaduste, määruste ja projekteerimisnormide lootelus (ET-2 0199-0822) antud projekteerimisnormidest, Muinsuskaitseasutusest, samuti heast ehitustavast (ET-1 0207-0068), Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrustest nr. 67 „Nõuded ehitusprojektile“, standardist EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt“ ja Eesti Vabariigi Valituse määrustest nr. 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

Käesoleva projekti osad, joonised, seletuskiri jm. projektiga seotud dokumentid moodustavad ühtse terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Kui need ei võimalda üheselt määratleda tööliigi ulatust/ehituslikku teostatavust või nende vahel ilmnevad vastuolud, peab töövõtja enne tööde teostamist pöörduma kirjalikult projekteeri ja tellija poole täiendava informatsiooni hankimiseks.

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustööd loogilises järjekorras, arvestades ilmastikuolusid, ehitusfüüsikalisi ja -tehnilisi nõudeid.

Ehitustöid võib teostada vaid selleks ettenähtud MTR-registreeringut omav ettevõtja. Ehitaja peab tööde teostamiseks omama piisavat kvalifikatsiooni ja kogemust ning olema kursis kõikide ehitusel kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja käsitlelusjuhenditega. Need tuleb hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt või tarnijatelt. Kasutatavatel materjalidel või nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema märge, mille alusel on võimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele/projektile.

Enne ehituse töötettevõtlepingu sõlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale nimekirja muudatusettepanekute kohta. Pärast ehituse töötettevõtlepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse et:

1. ehitaja on piisavalt tutvunud projektiga;
2. pakkumise koostaja on kontrollinud projektis esitatud töömahtusid;
3. vörrelnud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioone, ja koguseid;
4. ehitajal ei ole tööde teostatavuse ning tööde mahitude suhtes pretensioone.

Hiljem avastatud erinevused tegelikult vajalike materjalide kogustele ei anna õigust pretensioonide esitamiseks.

Iga konkreetse toote tellimisel täpsustatakse mõõte ja mahte, mis võiksid mõjutada nende paigaldamist. Juhul, kui ehitustegevuse käigus esineb olulisi kõrvalekaldeid projektis toodust, informeeritakse sellest koheselt projekteerijat ja tellijat, et oleks võimalik minimaalse ajakuluga leida lahendus. Tarnijafirmasid võib valida ehitusfirma. Kõik materjalide ja konstruktsioonide asendused on võimalikud ainult projekteerija kirjalikul loal objekti žurnaalil, sealjuures arvestusega, et asendused saavad olla samaväärsed või paremad kvaliteedis, materjalide omadustes. Maksumuse muutused asendustel

kooskõlastatakse ehitajal täiendavalt tellijaga. Asendustest ja muudatustest tulenevad projekteerimis- ja konsultatsioonitööd tasub ehitusfirma, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

Eeskirjad ja määrused

Ehituse käigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadusandlusest, määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest.

Töövõtja peab järgima kõiki materjalide tarnijate poolt toote kasutamiseks esitatud tingimusi. Ehitustööd tuleb teha Hea Ehitustava (ET-1 0207-0068) kohaselt.

Ehitustööde kvaliteet

Ehitustööde kvaliteet peab vastama vähemalt RYL 2000 II kvaliteediklassi nõuetele.

Ehitustööde tegemine

Juhul, kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti määratud, kuuluvad töövõttu kõik töövõtulepingus määratletud tööd, nende tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused.

Juhul, kui erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad töövõttu ka need tööd ja kohustused, mida ei ole töövõtulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud töötulemuse saavutamiseks – sh ka vajalike tööjooniste koostamine.

Juhul, kui töödokumentatsioonis puudub selgitus montaaži või materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest.

Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et tööd saab teha vastavalt projekt dokumentidele.

Töövõtja peab esitama tellijale omapoolse garantiaaja antud objekti ehitustöödele üldiselt ning vajadusel üksikutele tööliikidele ja seadmetele ning toodetele eraldi.

Ehitusmaterjalid ja tooted

Kõik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad olema markeeritud, terved ja kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele.

Töövõtja võib tellija nõusolekul vahetada ehitusmaterjalide ja tooteid tingimustel, et nende kvaliteet ja tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatust. Kahtluse korral on töö töövõtjal õigus pöörduda projekteerija poole vastavate asenduste kooskõlastamiseks.

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja ettekirjutuste järgi, et vältida nende riknemist või muid kahjustusi.

Proovid ja näited

Eelneval kokkuleppel või vajaduse korral võib tellija või projekteerija tellija nõusolekul nõuda töövõtjalt proovitöö või näite esitamist.

Projektlahenduste muutmine

Töövõtjal on õigus teha projekt muudatusi seda ise finantseerides. Muudatus või korrektuur peab olema projekt koostanud projekteerija poolt alla kirjutatud ja esialgse projekt koostanud projekteerijaga kooskõlastatud.

Kaetud tööde aktid

Ehituse kaetud tööde aktid koostatakse kõikide oluliste ehitise üleandmise hetkeks kaetud olevate konstruktsiooniosade kohta. Kindlasti tuleb kaetud tööde aktid koostada järgmiste osade kohta: soojustus, aurutöke, hüdroisolatsioon, müüritiste ja vundamentide armeerimine jne.

2. ARHITEKTUURNE OSA

2.1. OBJEKTI KIRJELDUS, OLEMASOLEV OLUKORD

Käesoleva projekti objektiks on Põlva maakonnas, Laheda vallas, Tilsi mõisa katastriüksusel paikneva Tilsi mõisa peahoone. Krundi sihtotstarbeks on ühiskondlike ehitiste maa 100%, krundi pindala on 33 784 m².

Tilsi mõisa peahoone keskosa on 18. sajandi keskpaiku (1750-1756) ehitatud ühekorruseline kõrge pööningu ja regulaarse ruumistruktuuriga tüüpiline vanabalti mõisahäärber. Millalgi 18. ja 19. sajandi vahetusel on rajatud kahel pool keskosa sümmeetriliselt paiknevad ühekorruselised tiibhooned, mille lahendust on erinevatel ajajärvudel muudetud. Praegusele kujule ja põhikehandiga ühtse katusemahu alla ehitati tiibhoone ümber ajavahemikul 1866-1897. Ligikaudu samas ajast pärievad ka verandade juurdeehitused hoone mölemal küljel, millest säilinud on vaid hoone eesküljel, teljel B, paiknev veranda-eeskoda. Hoone katusekatteks on pärast 1885. aastat olnud sindelkatus.

Tilsi mõisa peahoone on seisnud kasutuseta alates 1980. aastate algusest ja on kasutuseta seisvale hoonele tüüpiliselt kannatanud hooldusvigade ja rüüstamise töttu. Möödunud aastakümnetega on hoone vahelagede ja välisseinte seisund muutunud sadeveekahjustuste töttu kohati avariiliseks. Vaid katuse kandekonstruktsioon on enamjaolt rahuldasas seisukorras, kuid kohati – eriti katuse neelude räästasölmades – on tugevad niiskusest tingitud konstruktsioonikahjustused.

Hoone viilkatuse kalle keskosas on ~44°, hoone tiibade osas ~37°. Veranda-eeskoja katusekalle on ~16°. Katusekatteks on käesoleval hetkel eterniit, mis on amortiseerunud ja vajab asendamist.

Hoone katuse kandekonstruktsiooni moodustavad käsitsi tahutud valdavalt ~160x160 mm ristlõikega puidust toolvärk ja sarikad sammuga 1200...2000 mm. Hoone keskosa põhikehandi suurema sammuga sarikate vahele on paigaldatud ~130x85(h) mm ristlõikega abisarikad. Pööningu kõrgus hoone keskosas on ~6,5 m ning tiibadel ~4,5 m. Katusekonstruktsiooni jäigastamiseks on hoone keskosas kasutatud kahel eri kõrgustasandil paiknevaid ~160x160 mm penne; madalamates hoone tiibade osas on paigaldatud üks penn. Mõlema konstruktsiooni puhul on veel lisaks paigaldatud sarikatipust 700...800 mm madalamal paiknevad ~50 mm ümarpuidust pennid.

Osaliselt on säilinud räästakarniisiide puidust lauad ja profiilliistud.

2.2. TÖÖDE TEOSTUS

Tööd teostada vastavalt Eestis kehtivatele standarditele ja normidele. Kui vastavad riiklikud normatiivid puuduvad, tuleb lähtuda Soomes kehtivatest normatiivsetest dokumentidest. Vajadusel lepitakse vastavad normatiivsed viited kokku töölepingus. Ehitusmaterjalid ja -konstruktsionid peavad olema paigaldatud vastavalt tootja käsitlus- ja paigaldusjuhendi(te)le.

Konstruktsioonide avamis-, lammatus- ja ehitustööde käigus kontrollida pidevalt olemasolevate konstruktsioonide seisukorda (vajumid, läbipainded, nõrgestused, niiskuskahjustused/korrosioon jm), lahendusi ning mõõtmeid, kuna olemasolevate hooneosade kõrveruse töttu ei pruugi alati olla võimalik lähtuda projektjoonistel esitatud konkreetsetest mõõtustest. Köik olemasolevad konstruktsionid, nende paiknemine ja mõõdud täpsustada ehitustööde käigus.

Vähemalt kolm päeva enne ehitustööde alustamist on ehitise omanik kohustatud esitama kohalikule omavalitsusele ehitamise alustamise teatise.

Enne ehitustööde alustamist on vajalik taotleda Muinsuskaitseametilt tööde alustamise luba. Ehitustööde käigus tagada Muinsuskaitseline järelvalve.

Tööde teostamisel säilitada köik muud olemasolevad käesoleva projektiga mittekäsitletavad kultuuriväärtusega tarindid ja detailid.

2.3. LAMMUTUS- JA EHITUSTÖÖD, JÄÄTMEKÄITLUS

Lammutustööde põhimaht tuleneb hoone olemasoleva eterniidist katusekatte ja puitroovituse demoneerimisest.

Lammutustööde teostamisel vältida lammutusjäätmete ja materjalide kuhjamist hunnikutesse. Lammutusjäätmete teisaldamisel kasutada mittetolmavaid meetodeid (prügitorud, koormate katmine, tolmu sidumine veega jne). Lammutamisel tuleb täita kõiki üldiseid ohutustehnika eeskirju.

Lammutustöödel kasutada ainult selleks otstarbeks ettenähtud tööriisti. Konstruktsioonide lammutamist alustada konstruktsiooni ülemisest tsoonist. Konstruktsiooni lammutamise pooleli jätmine kauemaks, kui seda nõuavad tehnoloogilised vaheajad on keelatud. Lammutustööde läbiviimise ajal on teiste tööde läbiviimine potentsiaalses varingutsoonis keelatud. Lammutustööde teostamise ajal peab olema takistatud kõrvaliste isikute pääsemine lammutustööde tsooni. Lammutustööde teostaja peab lammutuseelarves ette nägema piisavad vahendid, et tagada töötajate ja kõikide kõrvaliste isikute turvalisus lammutusobjektil.

ERILIST TÄHELEPANU TULEB OSUTADA JÄRGMISTELE ASJAOLUDELE:

- Objekt ümbritsedä hästi nähtavate hoiatusmärkidega;
- Tutvuda kõigi kommunikatsioonide paiknemisega, elektrikaablid ei tohi tööde ajal olla pingestatud;
- Töölavade kasutamisel lammutustöödel peavad need olema vajaliku tugevusega;
- Materjalide töstmisel kasutada spetsiaalseid haarajaid, traaverseid, konteinereid jms;
- Tösteseadmed ja kinnitused kontrollida eelneva madaltõstega;
- Mitte tõsta kinnitatud või lahti lõikamata detaile;

- Asbestitööd tuleb teostada eraldi etapina. Tagada kõikide asbestijäätmeteega kokkupuutuvate inimeste tööohutusalane informeeritus ja vältida kõrvaliste isikute viibimine lammutusobjektil tööde toimumise ajal.

Ohtlikud jäätmehed koguda eraldi konteinerisse. Tekkivate ohtlike jäätmete põhiliik on:

1. asbesti sisaldavad jäätmehed (eterniit).

Võimalik, et objektilt leitakse ka muid ohtlikke jäätmehid (näiteks naftaproodukte sisaldavad jäätmehed nagu tõrvapapp ja immutatud isolatsionimaterjalid. Värvi-, laki-, liimi-, vaigujäätmehed, plastikud ja reliinid, sh nende kasutatud tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid jms.)

Eterniit tuleb eemaldada ja ladustada tervelt. Vältida eterniittahvlite purustumist objektil ja asbestitolmu lendumist.

Asbestitööde teostamisel järgida Keskkonnaministri 21. aprilli 2004 määrust nr. 22 „Asbesti sisaldavate jäätmete käitusnõuded“ ja Vabariigi Valitsuse 11. oktoobri 2007. a määrust nr 224. „Asbestitööle esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“

Alljärgnevalt on välja toodud olulisemad punktid:

Tööandja peab enne ehitise lammutamist, restaureerimist, remonti või hooldust veenduma, kas ehitis sisaldab asbesti või ei sisalda. Uurimise tulemus dokumenteeritakse. Kui asbestisisaldus leibab kinnitust, järgitakse nimetatud tööde tegemisel käesolevas määruses asbestitööde tegemiseks sätestatud nõudeid.

(2) Madala riskiga asbestitöödeks peetakse töid, mille käigus töötajate kokkupuude asbestiga ei ületa piirnormi, sealhulgas lühiajalist, alla 4 tunni kestvat tegevust, mille käigus käideldakse mitterabedaid materjale, milles asbestikiud on seotud tihkeks struktuuriks (nt asbesttsementtooted);

(1) Asbestitööd tuleb teha nii, et töötaja kokkupuude asbestitolmuga on võimalikult väike ja jäab alla piirnormi. Kokkupuute vähendamiseks:

1) piiratakse asbestiga kokkupuutuvate töötajate arvu;

2) tehakse töö nii, et asbesti või asbesti sisaldavad materjalid eemaldatakse ehitisest või muust objektist enne selle lammutamise alustamist, välja arvatuud juhul, kui see tegevus suurendab töötajate asbestiga kokkupuute riski;

3) rabedat asbesti sisaldata konstruktsiooni lammutamisel või asbesti eemaldamisel eraldatakse asbestiga kokkupuute piirkond ümbritsevast keskkonnast alaröhulise hermeetilise tsooni abil;

4) tuleb asbestitööd teha nii, et asbestitolm ei satuks öhku.

Kui kasutuselt kõrvaldatud toodetes või jäätmetes on asbesti sisaldavaid komponente, siis tuleb need, kui see on tehniliselt võimalik ja sellega ei kaasne ülemääraseid kulutusi, muudest jäätmekomponentidest lahutada ja eraldi käidelda.

(1) Asbestijäätmete kogumisel tuleb kasutada suletavaid mahuteid – konteinereid, kotte või muid pakendeid, et vältida asbestikiu ja -tolmu sattumist keskkonda.

Ehitusjäätmete valdaja on oma tegevuses kohustatud:

1. Rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks;
2. Korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmerегистris registreeritud isikule. Ohtlike jäätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete kätluslitsentsi olemasu;
3. Rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks, sh restaureerimiseks kölbmatu puidu suunamine pöletusse energia tootmiseks;
4. Võtma tarvidusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokile.

Ehitus- ja lammatusjäätmeid tohib üle anda käitlemiseks ainult isikule, kellel on nende jäätmete käitlemiseks jäätmeluba, ohtlike jäätmete litsents või ta on registreeritud jäätmerегистris.

Ohtlikud ehitusjäätmmed (näiteks asbesti sisaldavad jäätmmed, värv-, laki-, liimi- ja vaigujäätmmed, sh nende kasutatud tühi taara ja nimetatud jäätmetega immutatud materjalid jms, naftaprodukte sisaldavad jäätmmed, saastunud pinnas) tuleb koguda liikide kaupa eraldi ja utiliseerida või anda üle ohtlike jäätmete kätluslitsentsi omavale ettevõttele vastavalt „Jäätmeseadusele“ (vastu võetud 28.01.2004).

2.4. PROJEKTEERITUD LAHENDUS

Hoone olemasolev eterniitkatusekate ja roovitus lammutatakse kuni katuse kandekonstruktsioonini ja utiliseeritakse. Heas seisukorras olemasolevaid roovituseks kasutatud servamata planke võib uue roovituse tegemisel uuesti kasutada. Demonteeritakse ka olemasolev piksekaitsesüsteem. Pööningu plaanil tähistatud konstruktsioonide kahjustused on soovitatav enne katusekatte vahetust likvideerida. Kahjustusi tuleb täpsemalt käsitleda eraldi hoone kandekonstruktsioonide terviklikus restaureerimisprojektis, sest kohati (eriti katuse neelukohtades) vajavad asendamist ka vahelae puittalad ja seinte horisontaalpalgid - seda mõnel puhul mitme palgirea ulatuses. Konstruktsioonid proteesida või asendada samaväärse ristlöikega (kätsitsi tahutud, katusekonstruktsioonis valdavalt 160x160 mm) puitprussidega, liited teostada vastavalt olemasolevatele lahendustele (apid, hambad, puitnaaglid). Täiendavaks detailide omavaheliseks sidumiseks on soovitatav kasutada ehituskobasid. Peale katusekatte lammutamist hinnata täpsemalt sarikatippude ja pennide seisukoda ning vajadusel teostada proteesimine või asendamine.

Sarikatele paigaldada difuusne katuse aluskate ning 32x100 mm tuulutusliistud. Aluskatte lõpetus teostada räästakarniisist välja ulatuva alusplekiga, aluskatte ülekatted tuleb teipida. Räästa alusplekile peab aluskate olema teibitud tugeva naktega teibiga.

Uue roovitusena paigaldatakse 100x50 mm laudis sammuga 200 mm. Räästasse ja harja rajada roovitus tiheda laudisena vähemalt 800 mm laiuselt; neelude, korstnate jm läbiviikude ümber paigaldada roovitus tiheda laudisena vähemalt 600 mm laiuselt.

Katusekatteks paigaldada kahekordse püstvaltsiga kätsitsi valtsitud vähemalt 0,6 mm paksune katuseplekk, kuumtsingitud tsingikuluga vähemalt 275 g/m². Paigaldada traditsioonilises möötmetes plekitahvlid mõõtudega 705x1410 mm.

Pööningu tuulutuse võimaldamiseks jäätta fassaadi restaureerimisel räästakarniisi horisontaalse ja vertikaalse laua vahele kogu katuse perimeetril ca 10 mm pilu. Pööningu harjatuulutus lahendada tuulutavate terasroovide, perforeeritud harja tuulutusroovide ja harjaplekiga. Katuse aluskate tuleb harjas katkestada vähemalt 100 mm laiuse kanalina ning paidaldada tuulutusliistude peale aluskattest „mütüs“.

Säilinud veranda-eeskoja sarikaotsad ja seina profiiliistud tuleb tööde käigus säilitada. Veranda katusele aluskatet ei paigaldata, võimalusel säilitatakse olemasolev (sh veranda lae viimistluseks olev) täislaudis, millele paigaldatakse uus valtsplekk-kate.

Taastada tulevad ka hoone esi- ja tagafassaadi sissepääsude kohal olevad algupärased astmikfrontoonid. Frontoonid ehitada olemasolevatele puitkonstruktsioonidele. Astmikfrontoonide detailise lahenduse kohta tuleb ehitustöövõtjal koostada tööjoonised.

Katuste vihmavete ärajuhtimine lahendatakse valtsrennide, kogumislehtrite ning ümarate 100 mm allaviigitorudega vastavalt katuse plaanile. Vihmaveetoru alumine osa 2 m kõrguseni koos sülítiga paigaldada löögikindel. Vihmaveetoru kinnituseks kasutada ära olemasolevad säilinud sepiskonsoolid, puuduvad konsoolid sepistada olemasolevate eeskujul. Konsoolide arv ühe toru kohta – 4 tk. Konsoolid kinnitada läbi fassaadi nurga kattelaudade.

Korstnate ja tehnosüsteemide läbiviikude ehitamisele ja veetihedusele tuleb pöörata erilist tähelepanu. Põhilised läbiviigud katusest on telliskorstnad. Korstnate katuseharja poolsed servad, kuhu vesi võib kogunema hakata, tuleb lahendada plekist vastukalde, ehk nn „sadula“ rajamisega millega juhitakse vesi ümber korstna nurkade eemale. Teostada korstnapitside remonttööd ning paigaldada pitsidele plekist kate.

Pääsuks katusele ja korstnate hooldustööde tegemise võimaldamiseks paigaldada 7 katuseluuki ja ehitada iga katuseluugi juurde kohtkindel puidust redel. Katusel liikumise ja hooldustööde turvalisuse tagamiseks paigaldatakse katusele kuumtsingitud terasprofiilidest turvatoru.

Katust tuleb regulaarselt hooldada vastavalt katusekatte tootja ja paigaldaja hooldusjuhendile. Katusele, valtsrennidesse ja vihmavee kogusmislehritesse kogunenud lehed jm prahh tuleb koristada igal kevadel ja sügisel.

Parempoolse külgtiiva katuse sel paiknev mittealgupärane vintskap lammutatakse.

3. KONSTRUKTIIVNE OSA

Käesoleva projektiga ei käsitleta ega muudeta hoone konstruktiiivset lahendust ega kandekonstruktsioone.

3.1. KOORMUSED

- Lumekoormus:
 - Normatiivne lumekoormus maapinnal $q_k=1,5 \text{ kN/m}^2$
- Tuulekoormus:
 - Tuulerõhu keskmne baasväärtus $q_{ref}=276 \text{ N/m}^2$
 - maastikutüüp II – linnaväline maastik madalate piiretega, hajali paiknevate hoonete ja puudega
 - hoone kõrgus $z=10,0 \text{ m}$

Koormuste osavarutegurid ja kombinatsioonitegurid võtta vastavalt standardile EVS-EN 1990:2002.

Kõik koormused sõlmedes tsentreerida.

3.2. TEHNILISED ANDMED

Kasutatavate konstruktsioonielementide tugevusklassid:

- monoliitpuhit: C24
- teras: S355
- kinnitusvahendid: 8.8Zn
- keskkonnaklass: C3

4. KRUNT

4.1. TEED, PLATSID, PARKIMINE

Säilitatakse olemasolev olukord, käesolevas projektis ei käsitleta.

4.2. PIIRDED, VÄRVAD

Säilitatakse olemasolev olukord, käesolevas projektis ei käsitleta.

4.3. OBJEKTID, PRÜGIKONTEINERID

Säilitatakse olemasolev olukord, käesolevas projektis ei käsitleta.

4.4. HALJASTUS

Säilitatakse olemasolev olukord, käesolevas projektis ei käsitleta. Restaureerimistööde käigus rikutud haljastus tuleb taastada.

4.5. VERTIKAALPLANEERING

Säilitatakse olemasolev olukord, käesolevas projektis ei käsitleta.

5. ERIOSAD

Vajalik on hoone olemasoleva piksekaitsesüsteemi demonteerimine ning uue nõuetekohase piksekaitsse projekteerimine ning paigaldus.

Muude tehnosüsteemide osas säilitatakse olemasolev olukord ja käesolevas projektis ei käsitleta.

6. KAITSE TULEOHU EEST

Kaitse tuleohu eest lahendatakse vastavalt tuleohutusnõuetele Eesti Vabariigi Valituse määruse nr. 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" põhjal ning EPN 10.1.

- Käesoleva projektiga ei muudeta hoone plaanilist ja konstruktiivset ega sellest tulenevalt ka tuleohutuslikku lahendust, kuna restaureerimistööd hõlmavad katusekatte vahetust.
- Käsitletav hoone on amortiseerunud ega ole kasutuses, mistõttu ei saa käesoleva projektiga anda hoone kasutusotstarvet ega tulepüsivusklassi.
- Hoone katusekatte vastab tuletundlikkuse B_{roof} nõuetele (valtsplekk).
- Hoonele projekteeritakse ja paigaldatakse nõuetekohane piksekaitsse.
- Pääs katusele on tagatud pööningult kohtkindlate puitredelite ja katuseluukide kaudu.

PEETER KAITSA
PÄÄSTEAMETI LÖUNAPÄÄSTEKESKUS
Insenerehnilise büruso
juhtivinspektor

Koostasid:

Margus Saarme

Preet Russak



Kuubik projekt

Kuubik Projekt OÜ
Reg. nr. 11441434
Litsentsi nr. EEP001276
E 390/2009-P
Riia 185A, 51014 Tartu

LISA 1

Fotod olemasolevast olukorrast



Foto 1: Vaade hoone paremale külgtiivale ja esiküljele (teljed B ja A/4)



Foto 2: Vaade veranda-eeskojale hoone esiküljel



Foto 3: Vaade hoone tagaküljele (telg C)



Foto 4: Vaade hoone nurga- ja räästalahendusele ning vihmaveetoru sepiskonsoolile




Foto 5: Vaade räästakarniisi detailidele



Foto 6: Vaade kahjustunud neelule räästas



Foto 7: Vaade külgtiiva pööningule



Foto 8: Vaade hoone keskosa pööningule



Foto 9: Vaade hoone keskosa katuse kandekonstruktsioonidele



Foto 10: Vaade kahjustunud neelule pööningul



Foto 11: Vaade kahjustunud neelule pööningul



Kuubik projekt

Kuubik Projekt OÜ
Reg. nr. 11441434
Litsentsi nr. EEP001276
E 390/2009-P
Riia 185A, 51014 Tartu

LISA 2

Väljavõte Muinsuskaitse eritingimustest (loetelu)

Eritingimused hoone katuse ja fassaadide restaureerimiseks:

1. Taastada algupärase kujuga parapettviilud hoone ida- ja läänefassaadil. Parapettide katusekatteks traditsiooniline käsitsi valtsitud tsingitud terasplekk;
2. Säilitada ja restaureerida veranda-eeskoda hoone esifassaadil, sealhulgas viiluvälja puitdekoor ja seinte puitnahveldis. Kahjustatud akende raamistus ja prossipulkade profiilid taastada säilinud algupärase prossijaotusega aknaosade ja ajalooliste fotode alusel;
3. Taastada veranda hoone tagafassaadil endistes gabariitides. Detaililahendustes lähtuda läänepoolse veranda-eeskoja säilinud originaaldetailidest;
4. Lammutada hoone põhjapoolsel otsaküljel, keldripääsu kohal asuva hilisema juurdeehituse ülaosa ja keldripääsu katus ümber ehitada.
5. Hoone katusekatteks pärast 1885. a. oli sindelkatus. Sindelkatuse taastamist võib kaaluda. Samas tuleb arvestada, et sindelkatuse iga ka heades tingimustes üldjuhul ei ületa 30 aastat. Alternatiivina võiks kaaluda traditsioonilistes möötmêtes käsitsi valtsitud tsingitud terasplekist katuse paigaldamist, mille iga ka ebapiisava hoolduse korral on tunduvalt pikem ja mida on kergem hooldada. Igal juhul tuleb katuse keerukamat sõlmed (parapeti taga jm) valmistada traditsioonilisest, vähemalt 5cm paksusest tsingitud terasplekist;
6. Sadeveelehtrid, sadeveerennid ja sadeveetorud teha ettevärvimata tsingitud terasplekist algupäraste sadeveesüsteemi osade eeskujul. Sadeveetorude puuduvad sepiskonsoolid teha säilinud algupäraste sepiskonoolide eeskujul;
7. Säilitada ja restaureerida puidust profileeritud räästakarniisid. Puitkarniisi kahjustatud osad taastada algupäraste eeskujul;
8. Säilitada ja restaureerida seinte puitpilastrid, puidust nurgatahveldis ja sokli veelaud. Hävinud osad taastada algupäraste eeskujul värnitsaga immutatud kvaliteetsest okaspuidust;
9. Säilitada ja restaureerida akende ja uste algupärased piirdelauad. Piirete puuduvad osad teha algupäraste eeskujul;



Kuubik projekt

Kuubik Projekt OÜ
Reg. nr. 11441434
Litsentsi nr. EEP001276
E 390/2009-P
Riia 185A, 51014 Tartu

LISA 3

Ajaloolised vaated astmikfrontoonidele



Foto 1: Esifassaadi astmikfrontoon, fotosuurendus (EAA 1451-1-209, L. 38)





Foto 2: Tagafassaadi astmikfrontoon (EAA 1451-1-209, L. 36)

HEAKS KIDETUD
PÄÄSTEAMETI LÖUNAPÄÄSTEKESKUS
INSENERTEHNILINE BÜROO

"10. 10 2012 a
Nr. 4-PA/404

PEETER KANTS
Mõisalid solitser
ja kontroll planeer.
Jagada suurandidele
Vallavalit 2008-7-2008

p.15
~~10~~




Restaureeritav mõisahoone



Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mitesihhtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud.

Muutus	Kuupäev	Inits.	Allkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Situatsiooniskeem			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEP001276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609 e-mail: margus@kuubikprojekt.ee	<i>M.S.</i>	1229	Põhiprojekt
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee	<i>P.R.</i>	Leht	Mõõtkava
			01	Kuupäev
				1:1000
				27.09.2012


Kahjustunud / korrigeerimist vajavad konstruktsioonid
 Põhiseikrid -160x160...200(h) mm
 Põhiseikrid -105x130(h) mm
 Abiseikrid -130x85(h) mm
 Toolivärk
 Katselaukud - kontraktiendideleid



MARKUSED:

1. Konstruktsiooni üldkuju ja osadeks on kasutatud konstruktioonide kõverusega.
 2. Projekti rajastatakse konstruktioonide määrdumisvahenditeks ja vahendeid, mis saavad töötada modifitseerimiseks ja muutusteks.
 3. Käsitööd ja vahendeid tulevad konstruktioonide kahjustustest ja seadistatud informatsioonite ning väljavad läpsemat käsitööd.
 4. Konstruktioonide kahjustuse korralt on käsitöödeks terviklikult restaureerimisprojekt.
 5. Konstruktioonide kahjustuse korralt on käsitöödeks terviklikult restaureerimisprojekt.
 6. Vanade konstruktioonide lämmatamiseks käitusi seletaja konstruktioonide lämmatamiseks.
 7. Puidukahjustuse lääitusatada peale käsitöökatte lämmatamist konstruktioonide avamisel.

Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tilsi mõisa peahoone katusekaitse			
Joonis	Pööningu plaan			
Projekteerija	Kublik Projekt OÜ EEP001276, E 3			
Joon.	Margus Saarne tel: 58 487 609 e-mail: margus@kübliprojekt.ee			
Vast. spets.	Preet Russak tel: 52 29 046 e-mail: preet@kübliprojekt.ee			




MÄRKUSED:

1. Võimalik mõõteviga ± 100 mm tingituna olemasolevate konstruktioonide kõverusest.
2. Projekti kaasitud konstruktioonid la mõõtud on ülditatud mõõdistamisest ja visualiseeritav põhjal.
3. Konstruktioonide ja detailide paiknemine täpsustatakse tööde käigus.
4. Vanade konstruktioonide lammutamise käigus selgitada konstruktioonide täpsem seisukord.
5. Puidukahjustustest läksid väljakuks ja detailide läksid väljakuks.
6. Kõikide kasutatavate kinetilahendite keskkonnaklass C3.
7. Aluskatte ülespoördid läbivikude im detailide nähteks (katuselüugid jm) teostada aluskatte toolja poolt ette nähtud tihendusundi/teibiga või pingutusringaga. Kohv ja kriipindade kinnitamine aluskatte bultitelbile.
8. Aluskatte pead olema paigaldatud läbivikude ümbritsevate läbivikute ja aluskatte tekkimine ei ole lubatud. Aluskatte ülekatted teipida toolja poolt ette nähtud teibiga.

Muutus	Kuupäev	Init.	Allkirj	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Katuse plaan			

Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEPP001276, E 390/2009-P	Toö nr.	Staadium	Projekt osa
Joon.	Margus Saarne tel: 56-487 609 e-mail: margus@kuubikprojekt.ee	1229	Põhiprojekt	AE.	
Vast. spets.	Preet Rusaak tel: 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee	02	Leht:	Mõõtkaev	




MARKUS:

1. Võimalik mõneviga ± 100 mm tingituna olemasolevate konstruktsioonide kõverusest.
2. Projektiks valastatud konstruktsioonid ja mõõdud on üldistatud mõõdistamiseni ja visualse vahustuse põhjal.
3. Konstruktsioonide ja detailide paiknemine täpsustada tööde käigus.
4. Vanade konstruktsioonide lammutamise käigus seigida konstruktsioonide täpsem seisukord.
5. Teostada väljakuid asendused.
6. Puidukrahjustust ülatus täpsustada peale katuseku lämmutamist konstruktsioonide avamisele.
7. Kõrgeks kasutatavale kinnitusvahendile testimõnikasaks C3.
8. Alustatke ülespöörde läbiühiku jm detailide (näiteks kaarselulgij jm) teostada aluskatte tootja poolt ette nähtud ihrendustiili-tebaga või pingutusõringaga. Krohv ja kivipindade kinnitada aluskate butüüteltega.
9. 3. Alustatke peab olema paigaldatud ja läbiühendatud, läbiühenduse ümbrus tagada vee äravool, veektoidi tekkinud ei ole lubatud. Aluskate ülekantud leppia tootja poolt ette nähtud tebaga.


Teah

Mõju	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija				Laheda Vallavalitsus
Objekt				Tiisi mõisa otsa hoone katusekatte yhetus, Laheda vall, Põlva maakond
Joonis				
Katuse plaan				
Projekteerija	Kuibik Projekt OÜ	EEP001276-E	390/2009-P	Töö nr.
Joon.	Margus Saarman tel. 56-487-609	e-mail: margus@küubikprojekt.ee	1229	Põhiprojekt
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52-29-046	e-mail: preet@küubikprojekt.ee	Leht	Mõõtavata
			02	1:150
				27.09.2012






Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Teljija				Laheda Vallavalitsus
Objekt				Tisi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond
Joonis				
Lõige 1-1 (hoone põhiühend)				
Projekteerija	Kliubik Projekt OÜ	EEP001276	E 390/2009-P	Toö nr.
Joon.	Margus Saarne		1229	Põhiprojekt
	tel: 56 487 609	e-mail: margus@kliubikprojekt.ee	Leht	Mõistkava
Vast. spets.	Preet Rusaak		03	1:50
	tel: 52 29 046	e-mail: preet@kliubikprojekt.ee		10.12.2012

Kæsoselv jønns on Kæsiblik Projekt ØU intellektuellele omrad. Jønnsse mættume ja mættishtotstærebbele kæsulamine æutfor lota keelautdu.





Muutus	Kuupäev	Init.	Alkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte vanetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Löige 2-2 (hoone külgtiivad)			
Projekteerija Kuuubik Projekt OÜ EEP001276, E 390/2009-P Töö nr. 1229 Põhiprojekt AE.				
Joon.	Margus Saarne tel: 56 487 609 e-mail: magus@kuubikprojekt.ee		Leht	Mõõtikava
Vast. spets.	Preet Russak tel: 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		04	Kuupäev 10.12.2012




Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tilsimõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Löige 3-3, veranda-eeskoha ja harjasölm			

Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEP001276, E 390/2009-P	Toö nr.	Staadium	Projekti osa
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609	<i>M.S.</i>	1229	Põhiprojekt	AE.
Vast. spets.	Preet Rusaak tel. 52 29 046	<i>P.R.</i>	05	Mõõtkaava	Kuupäev
				1:50 / 1:5	10.12.2012







Muutus	Kuupäev	Init.	Alkiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Sõlm 2 (harjasõlm)			
Projekteerija KuuBik Projekt OÜ EEP001276, E 390/2009-P				
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609 Vast. spets.	1229 Leht 07	Põhiprojekt Mõõtava 07	Projekti osa AE. Kuupäev 10.12.2012



Muutus	Kuupäev	Inits.	Allikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitsus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis Sõlm 3 (hoone külgitiibade räästasõlm)				
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEP001276, E	390/2009-P	Töö nr.
Joon.	Margus Saarne			1229
	tel. 56 487 009 e-mail: margus@kuubikprojekte.ee			Põhiprojekt
Vast. spets.	Piret Russak			Leht
	tel. 52 29 046 e-mail: piret@kuubikprojekte.ee			Mõõtava
			08	1:5
				10.12.2012




Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Sõlm 4 (katusepleki ülespöörde korstnale)			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEF001276, E	390/2009-P	Töö nr. 12299
Joon.	Margus Saame tel. 56 487 609 e-mail: margus@kuubiprojekte.ee			Põhiprojekt AE.
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubiprojekte.ee		Leht 09	Moõtkava 1:10
				Formaat A4
				Printitud 12.12.2012




Muutus	Kuupäev	Imits.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tisi möisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Vihmaveetoruude seepiskonsooli			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEFP001276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne tel: 56 487 609	e-mail: margus@kuubikprojekt.ee	12299 <i>MWS</i>	Põhiprojekt AE.
Vast. spets.	Preet Russak tel: 52 29 046	e-mail: preet@kuubikprojekt.ee	Leht <i>PREET</i>	Mõõtkava
			10	1:2
				10.12.2012


Pealtvaade




Löige 1-1




Plekisõlm M 1:5



Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tilsi mõisa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis				
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EFP001276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609	e-mail: margus@kuubikprojekt.ee	12299	Põhiprojekt AE.
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046	e-mail: preet@kuubikprojekt.ee	Leht 11	Mõõkvara 1:10
				10.12.2012




Muutus	Kuupäev	Init.	Allikri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte vanetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Katuse otsaviliu sõlm			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EEP001276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne tel: 56 497 609	e-mail: margus@kuubikprojekt.ee	12299	Pohiprojekt AE.
Vast. spets.	Preet Rüssak tel: 52 29 046	e-mail: preet@kuubikprojekt.ee	Leht 12	Mõõtikava 1:5
				10.12.2012





Muutus	Kuupäev	Imits.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tisi möisa peahoone katusekatte vanetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Katuse neel			
Projekteerija	Kuublik Projekt OÜ	EEP001276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609	<i>M. Saarne</i>	1229	Põhiprojekt
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046	<i>P. Russak</i>	Leht 13	AE. Mõõkava
				10.12.2012

Formaат A4
Printitud 12.12.2012

VÖÖ/PÄRLINI HAMMASRÖÖPPLUKK




SARIKA KALDLUUKK



- MÄRKUSED:
- Kasutatakse konstruktioonipüudu tugevusklass C24.
 - Kinnitusvahendite keskkonnaklass C3, tugevusklass 8.8.
 - Proteesid valmistata vastavalt prototüübi detaili ristoleikele.
 - Proteeside nähtavale jäätavad pinnad tühida kriivega üle.

Muutus	Kuupäev	Init.	Allikri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tili si mõisa peahoone kalusekatte valetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Võõde/pärilinite ja sarikate proteesid			
Projekteerija	Kuubik Projekt OÜ	EFP001/276, E 390/2009-P	Töö nr.	Staadium
Joon.	Margus Saarne		1229	Põhiprojekt AE.
	tel. 56 487 609 e-mail: margus@kuubikprojekt.ee			
Vast. spets.	Preet Russak		Leht	Mõõtkava
	tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		14	Kuupäev
			1:5	10.12.2012



Muutus Kuupäev Inits. Alkirü Muutuse sisu

Tellija Laheda Vallavalitsus

Objekt Tili si misa peahoone katusekatte vahetus, Laheda vald, Põlva maakond

Joonis Vaated: esi- ja tagafassaad


Projekteerija Kuubik Projekt OÜ EEP001276, E 390/2009-P

Joon. 1229 Põhiprojekt AE.

Vast. spets. Margus Saarne Leht Mõõkava Kuupäev

Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubiprojekte.ee

15 1:150 10.12.2012



MÄRKUSED:
1. Astmikfrontooni detailsema lahenduse annab ehitustööõüja tööprojekti.

Muutus	Kuupäev	Init.	Alikiri	Muutuse sisu
Tellija	Laheda Vallavalitus			
Objekt	Tisi mõisa peahoone katusekatte valetus, Laheda vald, Põlva maakond			
Joonis	Sõlm 5 (astmikfrontoon)			
Projekteerija Kuubik Projekt OÜ EEP001276, E 390/2009-P				
Joon.	Margus Saarne tel. 56 487 609 e-mail: margus@kuubikprojekt.ee		1229	Põhiprojekt AE.
Vast. spets.	Preet Russak tel. 52 29 046 e-mail: preet@kuubikprojekt.ee		16	Leht Mõõtkava Kuupäev 1:5 10.12.2012